

## FICHE MAINTENANCE

**SARL AUTAN SOLAIRE**  
**ZA LES MONGES**  
**31450 DEYME**

Date : 22 / 07 / 2019

Installation : ICEA MAIRIE LABEGE

Technicien d'intervention : Latouche laurent

But de la visite : prévention ☒ réparation ☐

Si curative, but de l'intervention :

### HISTORIQUE DE FONCTIONNEMENT

#### Contrôle de la production vs Estimation :

La production est conforme aux estimations de l'étude technique

#### Contrôle des messages d'erreur :

Pas de message d'erreur

### PARTIE TOITURE

|                                                                                                 | BON | A SURVEILLER | PREVOIR TRAVAUX |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| ETAT PROPRETE DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES                                                       | BON |              |                 |
| ETAT DES ELEMENTS D'ETANCHEITES                                                                 | BON |              |                 |
|                                                                                                 |     |              |                 |
| <b>COMMENTAIRES :</b><br>RAS                                                                    |     |              |                 |
| <b>CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DU GENERATEUR (VOIR ANNEXE JOINTE):</b><br>Pas d'accès à la toiture |     |              |                 |

## PARTIE LOCAL TECHNIQUE

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| MESURE TENSION A VIDE                        | 30.5 Vdc                           |
| MESURE TENSION COURANT EN FONCTIONNEMENT     | U AC :240,9 / U DC :747            |
| PRODUCTION ONDULEUR                          | PROD : 11892KWH                    |
| RELEVÉ COMPTEUR EDF : PRODUCTION / NON CONSO | PROD : 11671KWH / NON CONSO : 4KWH |

|                                                                                       | OUI | NON |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| TEST DES DIFFERENTIELS                                                                | OK  |     |
| TEST DE DECOUPLAGE ONDULEUR (VDE 161-1)                                               | OK  |     |
| VERIFICATION PARAFONDRE                                                               | OK  |     |
| VERIFICATION FUSIBLE                                                                  | OK  |     |
| VERIFICATION DU MONITORING                                                            | OK  |     |
| CONTROLE DE L'ARRET D'URGENCE                                                         | OK  |     |
| SERRAGE DES BORNES DANS LES COFFRETS                                                  | OK  |     |
| NETTOYAGE DES ELEMENTS DE VENTILATION ET CONTROLE DE L'ARMOIRE                        | OK  |     |
| REMPLACEMENT DE MATERIEL                                                              | OK  |     |
| COMMENTAIRES :<br>RAS                                                                 |     |     |
| CONTROLE THERMOGRAPHIQUE ARMOIRE (VOIR ANNEXE JOINTE):<br><br>Pas d'anomalie détectée |     |     |

SIGNATURE DU CLIENT

SIGNATURE DE L'INTERVENANT

Latouche laurent

SARL AUTAN SOLAIRE- Capital 12.000 Euros – Siret 489 270 322 00014 R.C.S. Toulouse (2006 B 1047) - APE 4322B  
- ZA Les Monges – 31450 DEYME – Tél : 05 34 66 54 18



QPV/18724/2011.E/B - QS/18724/2011 - QB/18724/2011