

INDEMNISATION

N° contrat 31430670Q/2028 - Garantie Dégâts des eaux - Divers Immobilier
000117/31200N/301974N

DESTINATAIRE: COMMUNE DE AYGUESVIVES (Assuré)
POSITION DE L'ASSURÉ: Acceptation des dommages

NATURE DES DOMMAGES	VÉTUSTÉ CONTRACTUELLE	PLAFOND	INDEMNITÉ IMMÉDIATE	INDEMNITÉ DIFFÉRÉE	DÉPASSEMENT DE PLAFOND	DÉCOUVERT DE VÉTUSTÉ
EMBELLISSEMENT			7377,06 €	2459,02 €		
Agencement			6046,88 €	2015,62 €		
Descriptif	Agencement d'intérieur : Selon devis EGP vérifié et conforme					
Peinture / P. peints			1330,18 €	443,4 €		
Descriptif	Peinture/Revêtement mur-plafond : Selon devis dupres vérifié et conforme					
TOTAL			7377,06 €	2459,02 €		
	PÉNALITÉ		0 €	0 €		
	FRANCHISE		0 €	0 €		
	TOTAL INDEMNITÉ		7377,06 €	2459,02 €		

PIECES JOINTES

LISTE DES PIÈCES JOINTES TRANSMISES AVEC LES CONCLUSIONS

NOM	TYPE	DESCRIPTIF
ACCEPTATION SUR DOMMAGES AVEC DETAIL.pdf	Lettre d'acceptation des dommages - Document	-
DEVIS ALBIN PIVATO 8062,50HT.pdf	Devis détaillé - Document	-
AppAdenes-20241202111556_88c20f62de2a597ed460ed60e2df3746	Photo / Croquis - Image	-
AppAdenes-20241202111556_17a74425ae296b34ea8ad27433acb900	Photo / Croquis - Image	-
AppAdenes-20241202111556_0917ea89b610aaf4ad92f4e708b308a7	Photo / Croquis - Image	-
AppAdenes-20241202111556_05033414c0fa4583cd4f080980dd536b	Photo / Croquis - Image	-
DETAILS CHIFFRAGE JAMMES 2-12-2024 11h00.pdf	Chiffrage détaillé assureur - Document	-
AppAdenes-20241202111555_31a0ca3a7cdd42504523485a5d60d3bf	Photo / Croquis - Image	-
AppAdenes-20241202111556_36680049ecd65dfa54db68b703b55651	Photo / Croquis - Image	-
Devis Annotation.pdf	Devis détaillé - Document	-
AppAdenes-20241202111556_9c46c330b8e2a0d3350689718feef9fd	Photo / Croquis - Image	-