

FICHE MAINTENANCE

SARL AUTAN SOLAIRE
ZA LES MONGES
31450 DEYME

Date : 20 / 06 / 2019

Installation : ICEA - AUREVILLE

Technicien d'intervention : Tanguy GRUEAU

But de la visite : prévention ☒ réparation ☐

Si curative, but de l'intervention :

HISTORIQUE DE FONCTIONNEMENT

Contrôle de la production vs Estimation :

La production est conforme aux estimations de l'étude technique

Contrôle des messages d'erreur :

Pas de message d'erreur

PARTIE TOITURE

	BON	A SURVEILLER	PREVOIR TRAVAUX
ETAT PROPRETE DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES	×		
ETAT DES ELEMENTS D'ETANCHEITES	×		
COMMENTAIRES : RAS			
CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DU GENERATEUR (VOIR ANNEXE JOINTE): Le contrôle thermographique ne révèle aucune anomalie			

PARTIE LOCAL TECHNIQUE

MESURE TENSION A VIDE	30 Vdc
MESURE TENSION COURANT EN FONCTIONNEMENT	0.8A
PRODUCTION ONDULEUR	11359 kWh
RELEVÉ COMPTEUR EDF : PRODUCTION / NON CONSO	11818 kWh / 4 kWh

	OUI	NON
TEST DES DIFFERENTIELS	X	
TEST DE DECOUPLAGE ONDULEUR (VDE 161-1)	X	
VERIFICATION PARAFoudre	X	
VERIFICATION FUSIBLE		X
VERIFICATION DU MONITORING	X	
CONTROLE DE L'ARRET D'URGENCE		X
SERRAGE DES BORNES DANS LES COFFRETS	X	
NETTOYAGE DES ELEMENTS DE VENTILATION ET CONTROLE DE L'ARMOIRE	X	
REMPLACEMENT DE MATERIEL		X
COMMENTAIRES : Pas d'accès au coup de poing arrêt urgence		
CONTROLE THERMOGRAPHIQUE ARMOIRE (VOIR ANNEXE JOINTE): Le contrôle thermographique ne révèle aucune anomalie		

SIGNATURE DU CLIENT

SIGNATURE DE L'INTERVENANT

AUTAN SOLAIRE
ZA Les Monges - RD 813
31450 DEYME
Tél. / 05 34 66 54 18
RCS Toulouse 489 270 322

SARL AUTAN SOLAIRE- Capital 12.000 Euros – Siret 489 270 322 00014 R.C.S. Toulouse (2006 B 1047) - APE 4322B
- ZA Les Monges – 31450 DEYME – Tél : 05 34 66 54 18



QPV/18724/2011.E/B - QS/18724/2011 - QB/18724/2011